

UPUTA ZA SIGURAN RAD – TRAČNA BRUSILICA

Ova uputa za siguran rad programski odgovara završnom osposobljavanju za samostalan rad na siguran način pri obavljanju poslova i radnih zadataka na koje je radnik raspoređen.

TRAČNA BRUSILICA

Brusilice za drvo mogu biti različitih izvedbi (sa ili bez stola), a služe za brušenje, poliranje ili matiranje lakiranih površina..

Osnovni izvori opasnosti pri radu su:

- Zahvaćanje radnog odijela i dijelova tijela rotirajućim dijelovima.
- Odljetanje i pad sitnih čestica u radnikove oči i na lice.
- Ispadanje trake.
- Dodir ruku s brašnom trnkom.
- Udar električne struje.
- Spoticanje i padovi u području rada stroja.
- Požar piljevine i opiljaka.



UPUTE ZA SIGURAN RAD

- Na tračnoj brusilici svi pokretni dijelovi za prijenos gibanja (remenice) moraju biti zaštićeni.
- Brusna traka mora biti potpuno prekrivena, osim na dijelu na kojem se brusi.
- Pri uključivanju stroja u rad istodobno se mora uključiti i uređaj za odsisavanje prašine.
- Ako stroj nije opremljen uređajem za odsisavanje prašine, rukovatelj strojem treba obvezno upotrebljavati zaštitne naočale i respirator za zaštitu od prašine.
- Tračna brusilica treba imati križnu ručku za reguliranje hoda trake, odnosno za osiguranje od ispadanja trake s remenice.
- Brusna traka treba uvijek biti napeta.
- Radni stol tračne brusilice mora imati prikladnu i čvrstu ručicu.
- Pri brušenju nepravilnih komada (brušenje bez radnog stola), predmet obrade treba čvrsto držati u odgovarajućim osloncima ili držačima.
- O svim uočenim nedostacima na električnim instalacijama, uređajima i priboru treba odmah obavijestiti odgovornu osobu i prekinuti rad stroja.
- Prostor oko stroja treba stalno održavati čistim. Sav suvišan materijal i pribor treba odmah ukloniti iz blizine stroja.

POZOR - ZAPAMTITE

- Tračnom bušilicom smiju rukovati samo zdravstveno sposobni jadnici, siručno osposobljeni za rad s tim strojem.
- Pri radu na si roju ili njegovoj neposrednoj blizini nemojte pušiti
- Ako stroj nema uređaj za odsisavanje prašine, obvezno upotrebljavajte respirator i zaštitne naočale.
- Prije početka rada provjerite je li brusna traka dovoljno napeta.
- Kod brušenja bez uporabe radnog stola obvezno sekoristite držačima ili osloncem.

OPĆA PRAVILA ZA RAD NA SIGURAN NAČIN S ORUĐIMA ZA RAD

UPUTE ZA SIGURAN RAD PRI PODIZANJU I SPUŠTANJU TERETA



- Strojem smije rukovati samo osposobljen radnik
- Prije početka rada uvjerite se da rad stroja neće ugrožavati druge radnike
- Dok stroj radi, zabranjeno ga je čistiti, podmazivati i popravljati
- Prostor oko stroja mora biti očišćen, a pristup stroju slobodan
- Nosite takvo radno odijelo koje stroj ne može zahvatiti dok radi
- Na glavi nosite zaštitnu kapu ili maramu, da biste izbjegli opasnost od zahvaćanja kose
- Ako se pri radu mogu ozlijediti oči, obvezno nosite zaštitne naočale ili drugo propisano osobno zaštitno sredstvo
- Dok radite na stroju, ne nosite kravatu ni bilo koji nakit
- Rabite samo ispravan alat
- Ne skidajte zaštitne naprave sa stroja
- Neposrednom rukovoditelju prijavite svaki kvar ili nedostatak na stroju
- Za strojem i oko njega nisu dopuštene šale i/ili igre