

UPUTA ZA RAD NA SIGURAN NAČIN PRILIKOM RADA NA ELEKTRIČNOJ BRUSILICI ZA BRUŠENJE LANACA ZA PILE

- Prije početka rada uvjerite se da su na brusilici postavljene sve potrebne zaštitne naprave, a naročito zaštita brusne ploče, također se uvjerite da uređaji za uključivanje-isključivanje djeluju pouzdano.
- Prilikom brušenja lanaca iste treba držati oslonjene o oslonac.
- Veoma teške posljedice za radnika može uzrokovati rasprsnuće brusne ploče, zbog toga treba provjeriti da li je na brusilici postavljena brusna ploča s naljepnicom na kojoj se može utvrditi da li je broj okretaja brusne ploče odgovara broju okretaja vretena brusilice, uvjerite se da brusna ploča nije oštećena ili napukla.
- Kad postavite brusnu ploču na brusilicu pazite da maticu previše ne stegnete, jer bi to moglo dovesti do unutarnjeg naprezanja u brusnoj ploči, odnosno do rasprsnuća brusne ploče za vrijeme rada.
- Obvezna je uporaba osobnih zaštitnih sredstava za zaštitu očiju i organa za disanje.
- Između brusne ploče i prirubnice stavite uložak od elastičnog materijala u slučaju prekomjernih vibracija odmah prekinite rad, te pronađite uzrok vibracija i o tome obavjestite poslodavca.
- Nakon završetka rada potrebno je isključiti stroj, te isti očistiti i očistiti okoliš oko stroja.