

UPUTA ZA SIGURAN RAD – POSTROJENJE MLINA

Ova uputa za siguran rad programski odgovara završnom osposobljavanju za samostalan rad na siguran način pri obavljanju poslova i radnih zadataka na koje je radnik raspoređen.

POSTROJENJE - MLIN

Osnovni izvori opasnosti pri radu su:

- Nepridržavanje propisanog redoslijeda uključivanja postrojenja.
- Upravljanje postrojenjem bez propisanih zaštitnih naprava i uređaja.
- Upravljanje postrojenjem bez propisanih osobnih zaštitnih sredstava.
- Uporaba neispravnog alata i pribora.
- Čišćenje stroja tijekom rada.
- Udar električne struje.
- Eksplozija i požar.

UPUTE ZA SIGURAN RAD

- U objekt ili prostorije, koje su namijenjene za rad, dopušteno je ulaziti samo ovlaštenim osobama.
- Na vratima prostorije mora se nalaziti natpis o namjeni prostorije, znakovi sigurnosti koji upozoravaju na opasnost od eksplozije te znakovi kojima se zabranjuje pušenje i uporaba otvorenog plamena.
- Radi opasnosti od eksplozije prašina, prostorija mora biti s izvedenom ventilacijom. Električna instalacija u prostoriji mora biti u protueksplozijskoj izvedbi, a za vrijeme rada ventilacijski uređaj u prostoriji mora biti uključen. Potrebno je sprječavati pojavu iskre ili otvorenog plamena. Zbog toga se ne smije pušiti, unositi otvoren plamen, koristiti grijalice ili lemila s otvorenim plamenom ili električne grijalice s otvorenim grijačima i si.
- Prostorija mora imati pod koji nije sklizak, mora biti dobro izoliran od tla i imati dovoljnu površinu za kretanje radnika, kako se ne bi istodobno doticali uzemljeni dijelovi pod naponom.
- U prostoriji mora biti dovoljan broj vatrogasnih aparata za gašenje požara na električnim uređajima pod naponom.

POZOR - ZAPAMTITE

- Prije početka rada provjerite jeli je pristup pojedinim dijelovima postrojenja slobodan i siguran,
- Prije uključivanja rada postrojenja provjerite njegovu opremljenost svim potrebnim zaštitnim napravama i uređajima. U slučaju nedostataka, manjkajuću zaštitnu napravu treba postaviti i sigurno učvrstiti.
 - Ne zaboravite da je opasno i zabranjeno raditi sa strojem bez odgovarajućih osobnih zaštitnih naprava i uređaja.
- Kod uključivanja rada strogo se treba pridržavati propisanoga redoslijeda uključivanja pojedinih dijelova postrojenja.
 - Zabranjeno je staviti u pogon postrojenje ako sustav aspiracije nije u funkciji, glede opasnosti od požara i eksplozije.
- Za vrijeme rada stroja, opasno i zabranjeno je vršiti njegovo čišćenje, podmazivanje ili popravljanje. Ove radnje treba vršiti kada je pogon postrojenja isključen.
- Za rad rabite samo ispravan alat i pribor.
- U slučaju kvara ili opasnosti odmah isključite tad postrojenja, prekinite s radom, te neposrednom ovlašteniku poslodavca za zaštitu na radu prijavite nedostatak.
 - Zaposlenicima na postrojenjima zabranjeno je vršiti popravak.
- Pri radu se držite svih propisanih pravila zaštite na radu te upotrebljavajte sva potrebna osobna zaštitna sredstva.

Rad obavljajte ozbiljno i savjesno, poštujući pravila zaštite na radu, jer ćete na taj način izbjeći opasnost za sebe i ostale osobe.

OPĆA PRAVILA ZA RAD NA SIGURAN NAČIN S ORUĐIMA ZA RAD



- Strojem ili uređajem smije rukovati samo osposobljen radnik
- Prije početka rada uvjerite se da rad stroja neće ugrožavati druge radnike
- Dok stroj radi, zabranjeno ga je čistiti, podmazivati i popravljati
- Prostor oko stroja mora biti očišćen, a pristup stroju slobodan
- Nosite takvo radno odijelo koje stroj ne može zahvatiti dok radi
- Na glavi nosite zaštitnu kapu ili maramu, da biste izbjegli opasnost od zahvaćanja kose
- Ako se pri radu mogu ozlijediti oči, obvezno nosite zaštitne naočale ili drugo propisano osobno zaštitno sredstvo
- Dok radite na stroju, ne nosite kravatu ni bilo koji nakit
- Rabite samo ispravan alat i ne skidajte zaštitne naprave sa stroja
- Neposrednom rukovoditelju prijavite svaki kvar ili nedostatak na stroju